ZyXEL M-302 802.11g Wireless MIMO PCI Card

Quick Start Guide

Version 2.00 Edition 1 3/2006



English

About Your ZyXEL M-302

The ZyXEL M-302 is a wireless network adapter for your desktop compute

Installation Requirements

Before installation, make sure you have a computer with the following:

- · Pentium II 366MHz or above
- · A minimum of 20 MB available hard disk space
- A minimum of 128 MB RAM
- A CD-ROM drive
- A 32-bit (v2.2) PCI slot
- · Windows 2000 or Windows XP

If you have already installed Funk Odyssey Client software on the computer, uninstall (remove) it.

ZyXEL Utility Installation

If you want to use Wireless Zero Configuration (WZC) with Windows XP, see Note for Windows XP Users The installation procedures are similar for all supported Windows versions

Install the ZyXEL Utility before you insert the M-302.

1 Insert the included CD into the CD-ROM drive on your computer. When the following screen displays click Setup. If the screen does not display, locate and double-click autorun.exe



2 The following screen displays. Click Next.



- 3 Click Next to accept the default file location or click Browse to select an alternate folde
- 4 Click Install to complete the installation.

Hardware Installation

- Follow the steps below to install the M-302 in your computer.
- 1 Save your work and close all applications.
- 2 Turn off the computer and any peripheral device(s), such as a printer. Then disconnect the computer power cord from the power source
- 3 Ground yourself by wearing an anti-static wrist strap if you have one or touching a grounded metal object. Remove the computer cover, then remove the M-302 from its packaging.

4 Insert the M-302 into an available PCI slot. Make sure the M-302's contacts are fully seated in the PCI



5 Secure the M-302 to the computer with a bracket



6 Make sure the antenna is screwed on to the M-302. Point the antenna up



- 7 Replace the computer cover, then turn on your computer
- 8 The M-302's lights turn on if it is properly inserted.

ZyXEL Utility Icons

After you install the ZvXEL Utility and insert the M-302, an icon appears in the system tray (typically at the bottom of the desktop)

If the Z icon color is green and/or you see the following icon on your desktop, you are already connected to a wireless network.



Refer to the User's Guide for how to configure security settings or connect to a specific wireless network.

Note for Windows XP Users

If you want to use WZC, either disable the ZyXEL utility (if you already installed it) or just install the drive

- To disable the ZyXEL utility, right-click the Z icon and select Use Windows Zero Configuration. To activate the ZyXEL utility again, double-click the Z icon and click OK
- · To install the driver only,
- 1 Follow the hardware installation steps to insert the M-302 in your computer. The M-302's lights turn on if it is properly inserted.
- 2 The Found New Hardware Wizard window appears. (In Windows XP SP2, select No, not this time and click Next.)
- 3 Select Install from a list of specific location (Advanced) and click Next.
- 4 Insert the included CD into your CD-ROM drive, elect Search removable media (floppy, CD-ROM...) and then click Next.
- 5 Click Finish in the last wizard screen to complete the installation

Troubleshooting

- If the lights on the M-302 are not on after you have installed the utility and the M-302, make sure the M-302 is properly inserted.
- If the Z icon does not display, uninstall and re-install the utility. See the User's Guide for how to uninstall the utility
- If your M-302 does not connect to a wireless network. make sure there is an available wireless network within range (see your User's Guide for details about the site survey feature). If wireless security is enabled for that network, you need to configure security settings in your M-302 (see the User's Guide).

Important Information

Federal Communications Commission (FCC) Interference Statement

The 802.11g Wireless LAN Adapter has been tested to the FCC exposure requirements (Specific Absorption Rate).

The equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment under 47 CFR 2.1093 paragraph (d) (2).

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter Refer to the User's Guide for general FCC statements.

Procedure to View a Product's Certification(s)

- 1 Go to www.zvxel.com
- 2 Select your product from the drop-down list box on the ZyXEL home page to go to that product's page.
- 3 Select the certification you wish to view from this

Deutsch

Über Ihr ZyXEL M-302

Die ZyXEL M-302 ist ein Drahtlosnetzwerkadapter für Ihren computer

Installationsanforderungen

Stellen Sie bitte vor der Installation sicher, dass Ihr Computer die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Pentium II 366MHz oder höher · Mindestens 20 MB freier Festplattenspeicher
- Mindestens 128 MB RAM
- · CD-ROM-Laufwerk
- PCI-Steckplatzes
- · Windows 2000 oder Windows XP

Wenn auf Ihrem Computer das Programm Funk Odyssey Client installiert ist, muss dieses zunächst deinstalli (entfernt) werden.

Installieren des ZyXEL-Utility-Programms

Wenn Sie die Wireless Zero Configuration (WZC) von Windows XP verwenden möchten, beachten Sie den Hinweis für Windows XP-Benutze

Der Installationsvorgang ist für alle unterstützten Windows-Versionen ähnlich.

Installieren Sie das ZyXEL-Utility-Programm bevor Sie die M-302 einsetzen

1 Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Wenn das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf Setup, Wenn dieses Fenster nicht erscheinen sollte, navigieren Sie auf der CD zur Datei autorun.exe und klicken Sie doppelt darauf





2 Das folgende Fenster erscheint. Klicken Sie auf Next (Weiter).



- 3 Klicken Sie auf Next (Weiter), um den vorgegebenen Zielordner zu bestätigen oder klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um einen anderen Ordner auszuwählen
- 4 Klicken Sie auf Install (Installieren), um die nstallation abzuschließen

Hardware installieren

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um den M-302 in Ihrem Computer zu installieren

- 1 Speichern Sie Ihre Arbeit und schließen Sie alle Programme
- 2 Schalten Sie den Computer und die Peripheriegeräte (wie z.B. Drucker) aus. Dann ziehen Sie das Netzkabel des Computers aus der Steckdose.
- 3 Erden Sie sich, indem Sie ein antistatisches Handgelenkband umbinden oder einen geerdeten Metallgegenstand berühren. Entfernen Sie das Gehäuse des Computers und nehmen Sie den M-302 aus der Verpackung heraus.
- 4 Stecken Sie den M-302 in einen freien PCI-Steckplatz. Achten Sie dabei darauf, daß die Kontaktleiste des Adapters richtig im Steckplatz sitzt.



5 Befestigen Sie den M-302 an dem Gestell mit einer Halterungsschraube



6 Stellen Sie sicher, dass die Antenne am M-302 befestigt ist. Richten Sie die Antenne nach oben

7 Setzen Sie das Gehäuse des Computers wieder auf

8 Wenn die M-302 richtig eingesetzt wurde, beginnen

Wenn die Anzeige Z grün leuchtet und/oder auf dem

Bildschirms das folgende Symbol angezeigt wird, ist das

Eine Beschreibung, wie die Sicherheitseinstellungen

Wenn Sie die WZC verwenden möchten, müssen Sie

(wenn es bereits installiert wurde) oder nur den Treiber

• Um das ZyXEL-Utility-Programm zu deaktivieren,

klicken Sie auf das Symbol Z und wählen Sie die

das ZyXEL-Programm wieder aktivieren möchten,

klicken Sie doppelt auf das Symbol Z und klicken

Beschreibung im Computer. Wenn die M-302 richtig

2 Das Hardwareupdate-Assistent-Fenster erscheint.

(Wählen Sie bei XP SP2 die Option No, not this

· Wenn nur der Treiber installiert werden soll:

eingesetzt wurde, beginnen die Lampen zu

3 Wählen Sie Software von einer Liste oder

bestimmten Quelle installieren (für

1 Installieren Sie den M-302 anhand der

time und klicken Sie auf Next.)

Option Use Windows Zero Configuration. Wenn Sie

entweder das ZyXEL-Utility-Programm deaktivieren

bestimmten Drahtlosnetzwerk hergestellt wird, finden Sie

konfiguriert werden oder die Verbindung zu einem

Hinweis für Windows XP-Benutzer

und schalten Sie den Computer ein.

Anzeigen des ZyXEL-Utility-Programms

Einschieben der M-302 erscheint ein Symbol

im Infobereich (normalerweise im unteren

die Lampen zu leuchte

Bereich des Bildschirms)

Nach Installation des ZvXEL Utility und

Gerät bereit, eine Verbindung zu einem

Drahtlosnetzwerk herzustellen

Connected to: CPE_5548_00 Signal Strength: Excellent

im Benutzerhandbuch

installieren

Sie auf OK

i Wireless Network Connection 29

fortgeschrittene Benutzer) und klicken Sie

anschließend auf Weiter

anschließend auf Weiter

Störungsbeseitigung

richtia eingesetzt wurde

Produktzertifizierung

para su equipo.

duro

Z

Requisitos de instalación

• Un mínimo de 128 MB RAM

Una unidad CD-ROM

• Una ranura PCI

autorun.exe

ZvXEL

10

M-302

wird.

4 Legen Sie die beigelegte CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Wählen Sie Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD, ...) und klicken Sie

5 Klicken Sie im letzten Fenster des Assistenten auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen.

• Wenn nach dem Einsetzen der M-302 und dem Installieren des Utility-Programms die Lampen der M-302 nicht leuchten, prüfen Sie noch einmal, ob die M-302

 Wenn das Symbol Z nicht angezeigt wird, deinstallieren Sie das Utility-Programm und installieren Sie es erneut. Im Benutzerhandbuch finden Sie eine Beschreibung, wie das Utility-Programm deinstalliert

· Wenn die M-302 keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen kann, stellen Sie sicher, ob sich ein solches Netzwerk innerhalb der Reichweite befindet (im Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Siteabfragefunktion). Wenn die Drahtlossicherheit für dieses Netzwerk aktiviert ist, müssen die Sicherheitseinstellungen in der M-302 konfiguriert werden (siehe Benutzerhandbuch)

Vorgehensweise zum Aufrufen einer

1 Gehen Sie auf www.zvxel.com.

2 Wählen Sie Ihr Produkt aus der Auswahlliste auf der ZyXEL Homepage aus, um die Seite des entsprechenden Produkts aufzurufen

3 Wählen Sie die Zertifizierung aus, die Sie von dieser Seite aus aufrufen möchten

Español

Acerca de su ZyXEL M-302

El ZyXEL M-302 es un adaptador de red inalámbrico

Antes de la instalación, asegúrese de que tiene un equipo en el que se cumplen los siguientes requisitos:

- Pentium II a 366MHz o superior
- · Un mínimo de 20 MB disponibles de espacio en disco

Windows 2000 o Windows XE

Si ya ha instalado el software Funk Odyssey Client en el ordenador, desinstálelo (quítelo).

Instalación de la utilidad ZyXEL

Si desea utilizar Wireless Zero Configuration (WZC) con Windows XP, consulte Nota para usuarios de Win

Los procedimientos de instalación son similares para todas las versiones admitidas de Windows.

Instale la utilidad ZvXEL antes de insertar el M-302.

1 Inserte el CD incluido en la unidad de CD-ROM de su ordenador. Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en Setup (Configuración). Si la pantalla no aparece, busque y haga doble clic en



2 Aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en Next (Siguiente).



- 3 Haga clic en Next (Siguiente) para aceptar la ubicación de archivo predeterminada o haga clic en Browse (Examinar) para seleccionar una carpeta alternativa
- 4 Haga clic en Install (Instale) para completar la instalación

Instalación del hardware

Siga los pasos siguientes para instalar el dispositivo M-302 en su equipo

- 1 Guarde su trabajo y cierre todo los programas.
- 2 Apague la computadora y los dispositivos periféricos, como la impresora. Luego desconecte el cable transmisor de energía de la computadora de la fuente de energía.
- 3 Para su seguridad, asegure la toma de tierra llevando una muñequera antiestática, si dispone de ella, o en su defecto tocando un objeto de metal conectado a tierra. Quite la tapa del ordenador. luego extraiga el M-302 de su embalaie
- 4 Inserte el adaptador en una ranura PCI que esté disponible. Asegúrese de que los contactos del adaptador estén enteramente ubicados en la ranura



5 Asegure el adaptador al chasis con un tornillo de soporte



6 Asegúrese de que la antena esté enroscada en el M-302. Dirija la antena hacia arriba



- 7 Coloque nuevamente la tapa del ordenador, y a continuación proceda a encenderlo.
- 8 Las luces del M-302 se encenderán si está bien insertado

Iconos de la utilidad ZyXEL

Tras instalar la Utilidad ZyXEL e insertar el M-302, aparece un icono en la bandeja del sistema (normalmente en la parte inferior del escritorio)



Si el color del icono Z es verde y/o ve el siguiente icono en su escritorio, ya está conectado a una red inalámbrica.



Consulte la Guía del usuario para ver cómo ajustar la configuración de seguridad o cómo conectarse a una red inalámbrica específica.

Nota para usuarios de Windows XP

Si desea utilizar WZC, deshabilite la utilidad ZyXEL (si la tiene instalada) o simplemente instale sólo el controlador.

· Para deshabilitar la utilidad ZyXEL, haga clic con el botón derecho en el icono Z y seleccione Use Windows Zero Configuration (Usar Windows Zero Configuration). Para activar la utilidad ZyXEL de nuevo, haga doble clic en el icono 🗾 y haga clic en OK (Aceptar).

· Para instalar sólo el controlador,

- 1 Siga los pasos de instalación del hardware para insertar el M-302 en su ordenador. Las luces del M-302 se encenderán si está bien insertado.
- 2 Aparecerá la ventana Asistente para hardware nuevo encontrado (En Windows XP SP2 seleccione No. por el momento y haga clic en Siguiente.)
- 3 Seleccione Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado) y, a continuación, haga clic en Siguiente
- 4 Inserte el CD incluido en la unidad CD-ROM, seleccione Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM ...) y, a continuación, haga clic en Siauiente
- 5 Haga clic en Finalizar en la pantalla del asistente para completar la instalación.

Solución de problemas

- Si las luces del M-302 no se encienden tras instalar la utilidad y el M-302, compruebe si el M-302 está correctamente insertado
- Si el icono Z no aparece, desinstale y vuelva a instalar la utilidad. Consulte la Guía del usuario para comprobar cómo desinstalar la utilidad.
- Si su M-302 no se conecta a una red inalámbrica compruebe si hav una red inalámbrica disponible dentro del alcance (consulte su Guía del usuario para más detalles sobre la característica de búsqueda de estación). Si hay una seguridad inalámbrica habilitada para esa red, necesitará ajustar la configuración de seguridad en su M-302 (consulte la Guía del usuario).

Procedimiento para ver las certificaciones de un producto

- 1 Vava a www.zvxel.com.
- 2 Seleccione el producto que desea en el cuadro de lista desplegable que se encuentra en la página principal de ZyXEL para obtener acceso a la página de dicho producto
- 3 Seleccione la certificación que desea ver en esta página.

Français

A propos de votre ZyXEL M-302

La ZvXEL M-302 est un adaptateur réseau sans fil pour votre ordinateur de bureau

Configuration requise

Avant l'installation, assurez-vous que vous avez un ordinateur avec la configuration suivante

- Pentium II 366MHz ou plus Au minimum 20 Mo d'espace disponible sur le disque
- dur
- An minimum 128 Mo de RAM
- Un lecteur de CD-ROM Un emplacement PCI
- · Windows 2000 ou Windows XP
- Si vous avez déjà installé le logiciel Funk Odyssey Client
- sur l'ordinateur, désinstallez-le (retirez-le)

Installation de l'utilitaire ZyXEL

Si vous voulez utiliser la Configuration zéro sans fil (WZC) avec Windows XP, consultez les Remarques pour es utilisateurs de Windows XP

Les procédures d'installation sont similaires pour toutes les versions de Windows prises en charge.

Installez l'utilitaire ZyXEL avant d'insérer la M-302.

1 Insérez le CD inclus dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Quand l'écran suivant apparaît cliquez sur Setup Si l'écran n'apparaît pas



2 L'écran suivant s'affiche. Cliquez sur Next (Suivant).



- 3 Cliquez sur Next (Suivant) pour accepter l'emplacement des fichiers par défaut, sinon cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner un autre
- 4 Cliquez sur Install (Installez) pour terminer l'installation

Installation de l'équipement

Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour installer la M-302 dans votre ordinateur

- 1 Enregistrez votre travail et fermez toutes vos applications
- 2 Eteignez votre ordinateur et vos appareils périphériques, tels que l'imprimante. Puis débranchez l'alimentation de votre ordinateur
- 3 Reliez votre corps à la masse en portant un bracelet antistatique, si vous en avez un ou touchez un obiet en métal relié à la masse. Retirez le capot de l'ordinateur, puis retirez le M-302 de son emballage
- 4 Insérez le M-302 dans un slot PCI disponible Assurez vous que les contacts de le M-302 soient entièrement posés dans le slot.



5 Fixez le M-302 avec un tourne-vis



- 6 Vérifiez que l'antenne est vissée sur le M-302 Dirigez l'antenne vers le haut
- 7 Replacez le capot de l'ordinateur, puis allumez votre ordinateur
- 8 Les témoins lumineux de la M-302 s'allument si elle est correctement inséré
- Slot PCI

Unità CD-ROM

MR

Windows 2000 o Windows XP

· Almeno 128 MB di RAM

Icônes de l'utilitaire ZyXEL

Wireless Network Conn

simplement installer le pilote

l'icône Z et cliquez sur OK.

correctement inséré

Pour installer seulement le pilote.

cliquez sur Suivant (Next).

(Next)

Dèpannage

sateur).

Certification(s) du Produit

oulez consulter

La vostra ZyXEL M-302

Requisiti per l'installazione

• Pentium II a 366 MHz o superiore

computer desktop

dotato di gaunto segue:

to: CPE_5548_00 ath: Excellent

l'écran)

XP

un réseau sans fil.

Après que vous avez installé l'utilitaire ZyXEL

et inséré la M-302, une icône s'affiche dans la

Si la couleur de l'icône est verte et/ou vous voyez l'icône

Z suivante sur votre écran, vous êtes déjà connecté à

Consultez le quide de l'utilisateur pour connaître la

manière de configurer les paramètres de sécurité ou

d'établir une connexion à un réseau sans fil spécifique.

Remarques pour les utilisateurs de Windows

Si vous voulez utiliser WZC, vous pouvez soit désactiver

Pour désactiver l'utilitaire ZvXEL, cliquez avec le bou-

ton droit de la souris sur l'icône Z et sélectionnez

Utiliser la Configuration zéro de Windows. Pour

1 Suivez les étapes d'installation matérielle pour

2 La fenêtre Assistant de Détection du Nouveau

Matèriel (Found New Hardware Wizard)

3 Sèlectionnez Installer à partir d'une liste

lumineux de la M-302 s'allument s'il est

activer à nouveau l'utilitaire ZvXEL, double cliquez sur

insérer la M-302 dans votre ordinateur. Les témoins

apparaótra. (Dans Windows XP SP2, sélectionnez

d'emplacements spécifiques (Avancé) (Install

from a list of specific location (Advanced)) et

4 Insérez le CD livré dans votre lecteur de CD-ROM,

sélectionnez Rechercher le support amovible

(floppy, CD-ROM...)) puis cliquez sur Suivant

5 Cliquez sur Terminer (Finish) dans le dernier écran

allumés après avoir installé l'utilitaire et la M-302, véri-

de l'assistant pour terminer l'installation

fiez que la M-302 est correctement inséré.

pour la manière de désinstaller l'utilitaire

• Si les témoins lumineux sur la M-302 ne sont pas

Si l'icône Z ne s'affiche pas, désinstallez et réin-

stallez l'utilitaire. Consultez le guide de l'utilisateur

fil, vérifiez qu'il y a un réseau sans fil disponible à

détails concernant la fonctionnalité d'inspection de

site). Si la sécurité sans fil est désactivée pour ce

réseau, vous devez configurer les paramètres de

2 Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante

3 Sélectionnez sur cette page la certification que vous

Italiano

se trouvant sur la page d'accueil ZvXEL pour

Procédure permettant de consulter une(les)

accéder à la page du produit concerné

ZyXEL M-302 è una scheda di rete wireless per i

Prima dell'installazione verificare che il computer sia

Spazio libero disponibile nel disco rigido di almeno 20

1 Connectez vous sur www.zvxel.com.

Si votre M-302 ne se connecte pas à un réseau sans

portée (consultez votre quide de l'utilisateur pour les

sécurité dans votre M-302 (consulter le guide de l'utili-

(disquette, CD-ROM...) (Search removable media

Non, pas cette fois et cliquez sur Suivant (Next).)

l'utilitaire ZyXEL (si vous l'avez déjà installé) soit

barre systême (normalement à la base de

Se sul computer è già installato il software Funk Odyssey Client, provvedere a disinstallarlo.

Installazione del software di utilità di ZyXEL

Se si desidera utilizzare la funzione WZC (Wireless Zero Configuration) di Windows XP, vedere Nota per gli utenti

Le procedure di installazione sono simili per tutte le versioni di Windows supportate.

Installare ZyXEL Utility prima di inserire la M-302.

1 Inserire il CD fornito a corredo nell'unità CD-ROM del computer. Alla visualizzazione della schermata seguente, fare clic su Setup (installazione). Se la schermata non viene visualizzata, individuare e fare doppio clic sul file autorun.exe.



2 Viene visualizzata la seguente schermata. Premere Next (Avanti)



- 3 Premere Next (Avanti) per accettare la posizione predefinita del file, oppure premere Browse (Sfoglia) per scegliere un'altra cartella
- 4 Premere Install (Installare) per completare l'installazione

Installazione dell'hardware

Attenersi alle seguenti fasi per installare M-302 sul computer.

- 1 Salvare il lavoro e chiudere tutti i programmi.
- 2 Spegnere il computer e le periferiche collegate, come la stampante. Poi staccare il cavo della corrente dalla presa
- 3 Eliminare verso terra le scariche indossando un polsino anti-statico se posseduto oppure toccare un oggetto di metallo posto a massa. Rimuovere il coperchio del computer, quindi rimuovere la M-302 dalla sua confezione
- 4 Inserire l'adattatore in uno slot disponibile del PCI. Assicurarsi che i contatti dell' adattatore siano completamente inseriti nello slot.



- 6 Verificare che l'antenna sia avvitata sulla M-302 Puntare l'antenna verso l'alto



- 7 Reinserire il coperchio del computer e quindi accendere il computer
- 8 Le luci della M-302 si accendono quando la scheda è correttamente inserita

Icone di ZyXEL Utility

Dopo l'installazione dell'Utility ZyXEL e l'inserimento della M-302, nell'area messaggi viene visualizzata un'icona (di solito nella parte bassa del desktop)

Se il colore dell'icona Z è verde e/o se viene visualizzata la seguente icona sul desktop, il sistema è pronto per connettersi a una rete wireless

😥 Wireless Network Conne onnected to: CPE_5548_00

Fare riferimento alla Guida utente per le istruzioni su come configurare le impostazioni di sicurezza o connettersi a una specifica rete wireless.

Nota per gli utenti di Windows XP

Se si desidera utilizzare la funzionalità WZC, disabilitare ZyXEL Utility (se già installato) oppure installare unicamente il driver

- destro del mouse sull'icona Z e selezionare Use Windows Zero Configuration (utilizza WZC). Per attivare nuovamente ZyXEL Utility, fare doppio clic
- sull'icona Z e quindi scegliere OK. • Per installare unicamente il driver:
- 1 Seguire la procedura di installazione dell'hardware per inserire la M-302 nel computer. Le luci della M-302 si accendono quando la scheda è correttamente inserita
- Ricerca del nuovo Hardware. (In Windows XP SP2, selezionare No, not this time (non ora) e scegliere Avanti.)
- - selezionare Cerca supporto di memorizzazione removibile (floppy, CD-ROM ...) e poi fare click su Avanti.
 - 5 Fare clic su Fine nell'ultima schermata della procedura guidata per completare l'installazione.

Risoluzione dei problemi

- Se le luci sulla M-302 non sono accese dopo aver installato i software di utilità e la M-302, verificare che la scheda M-302 sia correttamente inserita.
- Se l'icona Z non viene visualizzata, disinstallare e reinstallare l'utility. Fare riferimento alla Guida utente per le istruzioni su come disinstallare l'utility.
- ficare che vi sia una rete wireless disponibile nel campo (vedere la Guida utente per i dettagli relativi alla funzione di analisi del luogo). Se per tale rete è attivata la protezione wireless, è necessario config urare le impostazioni di protezione sulla M-302 (ved ere la Guida utente).

Procedura per visualizzare le certificazioni di un prodotto

1 Andare alla pagina www.zyxel.com 2 Nel sito ZyXEL, selezionare il proprio prodotto dall'elenco a discesa per andare alla pagina di quel prodotto

si vuole vedere

лиске

Не менее 128 Мб ОЗУ

• Устройство CD-ROM

• 32-битный (v2.2) PCI-слот

деинсталлировать (удалить).





Per disabilitare ZvXEL Utility, fare clic con il pulsante

2 Appare la finestra di procedura guidata per la

3 Selezionare Installa da una lista di posizioni specifiche (Avanzate) e fare click su Avanti. 4 Inserire il CD in dotazione nell'unità CD-ROM

Se la M-302 non si connette a una rete wireless, veri-

3 Da questa pagina selezionare la certificazione che

Русский

О Вашем адаптере ZyXEL M-302

ZvXEL M-302 - это беспроводной сетевой адаптер для вашего настольного компьютера.

Требования по установке

Перед установкой убедитесь, что Ваш компьютер соответствует следующим требованиям • Pentium II 366 МГц или выше

• Не менее 20 Мб доступного места на жестком

• Windows 2000 или Windows XP

Если у вас на компьютере уже есть установленное приложение Funk Odyssey Client, то его следует

Установка ZyXEL Utility

M-302

Если вы хотите использовать нулевую беспроводную конфигурацию (Wireless Zero Configuration, WZC) на Windows XP, то смотрите При ия для пользователей Windows XF

Процедуры установки схожи для всех поддерживаемых версий Windows

Установите ZyXEL перед подключением М-302.







- 3 Щелкните Next (Далее), если Вы хотите использовать каталог по умолчанию, или Browse (Обзор), если Вы хотите выбрать другой каталог.
- 4 Нажмите Install (Установите), чтобы завершить процесс установки

Установка аппаратных средств

Выполните следующие действия для установки М-302 в компьютер

- 1 Сохраните свои данные и закройте все приложения
- Выключите компьютер и периферийные устройства, например, принтер. Затем отсоедините кабель питания компьютера от сети электропитания
- 3 Заземлите себя, одев браслет для защиты от статического электричества, или прикоснитесь к заземленному металлическому объекту. Снимите крышку процессорного блока компьютера, затем распакуйте М-302.
- 4 Вставьте М-302 в своболный PCI-спот Убедитесь, что контакты М-302 вошли в слот попностью



5 Закрепите М-302 в компьютере при помощи винта кронштейна



6 Проверьте, прикручена ли к М-302 антенна. Направьте антенну вверх



- 7 Установите на место крышку процессорного блока, а затем включите компьютер
- 8 Если M-302 установлен правильно, то загорятся световые индикаторы

Значки ZyXEL Utility

После инсталляции утилиты ZyXEL и Z установки М-302 в слот на системной панели появится значок (обычно внизу рабочего стопа)

Если цвет значка - зеленый и/или вы видите на своем рабочем столе такой значок. то вы уже подключены к беспроводной сети.



Обратитесь к Руководству пользователя, чтобы установить настройки безопасности или подключиться к определенной беспроводной сети.

Примечания для пользователей Windows XP

Если вы хотите использовать WZC, то или отключите утилиту ZyXEL (если она уже у вас установлена), или просто установите драйвер

- Чтобы отключить утилиту ZyXEL, щелкните правой кнопкой мыши на значке и выберите Use Windows Zero Configuration (Использовать нулевую конфигурацию Windows). Чтобы снова активировать утилиту ZyXEL дважды щелкните на значке и нажмите ОК.
- Чтобы просто установить драйвер
- 1 Следуйте процедурам по установке оборудования, что подключить М-302 к вашему компьютеру. Если М-302 установлен правильно, то загорятся световые индикаторы.
- 2 Появится окно Found New Hardware Wizard (мастера настройки обнаруженного устройства). (В Windows XP SP2, выберите No, not this time (Нет, не в этот раз) и нажмите Next (Далее).)
- 3 Выберите Install from a list or specific location (Advanced) (Установить из списка или указать расположение (для опытных пользователей)) и щелкните Next (Далее).
- 4 Вставьте входящий в комплект компакт-диск в дисковод для CD, выберите Search removable media (поиск носителей - дискет, компактдисков...) и щелкните Next
- 5 Нажмите Finish (Завершить) в последнем окне мастера установки, чтобы завершить установку

Устранение неисправностей

• Если световые индикаторы М-302 не горят после установки утилиты и подключения М-302, то проверьте правильность установки модуля М-302 в слот компьютера.

- Если значок не отображается, то деинсталлируйте, а затем заново установите утилиту. Смотрите Руководство пользователя где описана процедура деинсталляции утилиты
- Если ваш М-302 не подключается к беспроводной сети, то убедитесь, что в пределах радиуса действия существует доступная беспроводная сеть (см. дополнительную информацию по опросу местоположения в Руководстве пользователя) Если для этой сети активирована система беспроводной безопасности, то вы должны установить соответствующие настройки на M-302 (см. Руководство пользователя).

Процедура просмотра сертификатов изделий

- 1 Зайдите на сайт www.zyxel.ru.
- 2 Выберите нужное изделие из раскрывающегося списка на домашней странице корпорации ZyXEL и перейдите на страницу, посвященную этому изделию

3 Выберите на этой странице нужный сертификат для просмотра

Svenska

Om ZyXEL M-302

ZyXEL M-302 är en trådlös nätverksadapter för din stationära dato

Installationskrav

Före installation, kontrollera att din dator har följande:

- Pentium II 366MHz eller högre
- Minst 20 MB ledigt hårddiskutrymme
- Minst 128 MB RAM · En CD-ROM-enhet
- En 32-bitars (v2.2) PCI-plats
- · Windows 2000 eller Windows XP

Om du redan har Funk Odyssey Client-programvaran installerad i datorn, avinstallera (ta bort) den.

Installation av ZyXEL-verktyget

Om du vill använda WZC (Wireless Zero Configuration) med Windows XP, se Note for Windows XP Users. Installationsprocedurerna är likartade för alla Windowsversioner som stöds.

Installera ZvXEL-verkvoet innan du ansluter M-302.

1 Sätt i den medföljande CD-skivan i CD-ROMenheten i datorn. När följande skärm visas, klicka på Setup (inställningar). Om skärmen inte visas, leta reda på och dubbelklicka på autorun.exe.



2 Följande skärm visas. Klicka på Next (nästa).



- 3 Klicka på Next för att acceptera standardfilplats eller klicka på Browse (sök) för att välja en annan mapp.
- 4 Klicka på Install (installera) för att slutföra

Installation av maskinvara

- Följ stegen nedan för att installera M-302 i din dator. 1 Spara ditt arbete och stäng alla program.
- 2 Stäng av datorn och eventuell kringutrustning som t ex skrivare. Koppla därefter bort datorns strömsladd från strömkällan.
- 3 Jorda dig själv genom att ta på ett anti-statiskt armband (om du har ett sådant) eller vidröra ett iordat metallföremål. Ta bort datorhöliet och ta , sedan upp M-302 ur förpackningen
- 4 Sätt in M-302 i en ledig PCI-plats. Kontrollera att M-302:s kontakter är helt införda i PCI-platsen



5 Fäst M-302 vid datorn med en fästskruv



6 Kontrollera att antennen är fastskruvad på M-302. Rikta antennen uppåt



- 7 Sätt tillbaka datorhöljet och slå sedan på datorn.
- 8 M-302:s tänds vid korrekt anslutning.

ZyXEL-verktygets ikoner

När du har installerat ZyXEL-verktyget och anslutit M-302, visas en ikon i aktivitetsfältet (oftast nertill på skrivbordet).

Om Z ikonen är grön och/eller du ser följande ikon på skrivbordet, är du redan ansluten till ett trådlöst nätverk.



Se bruksanvisningen angående hur du konfigurerar säkerhetsinställningar eller ansluter till ett specifikt trådlöst nätverk

Kommentar till Windows XP-användare

- Om du vill använda WZC, ska du antingen inaktivera ZyXEL-verktyget (om du redan har installerat det) eller helt enkelt installera drivrutinen
- Du inaktiverar ZvXEL-verktvget genom att högerklicka på ikonen Ζ och välja Use Windows Zero Configuration (använd WZC). Du aktiverar ZyXELverktyget på nytt genom att dubbelklicka på ikonen Z och klicka på OK.
- Så här installerar du enbart drivrutin
- 1 Följ stegen för maskinvaruinstallation för att installera M-302 i din dator. M-302:s tänds vid korrekt anslutning
- 2 Fönstret Found New Hardware Wizard (guiden ny maskinvara) visas. (I Windows XP SP2, väli No. not this time (nei tack, inte nu) och klicka på Next (nästa)
- 3 Välj Install from a list or specific location (Advanced) (installera från en lista eller specifik plats (avancerat) och klicka sedan på Next (nästa)
- 4 Sätt i den medföljande CD-skivan i CD-ROMenheten, väli Search removable media (sök löstagbara medier) (diskett, CD-ROM ...) och klicka sedan på Next (nästa)
- 5 Klicka på Finish (slutför) på den sista guideskärmen för att slutföra installationen

Felsökning

- Om lamporna på M-302 inte tänds sedan du installerat verktyget och M-302, kontrollera att M-302 är rätt ansluter
- Om ikonen Z inte visas, avinstallera och ominstallera verktyget. Se bruksanvisningen angående hur du avinstallerar verktyget.
- Om M-302 inte ansluter till ett trådlöst nätverk, kontrollera att det finns ett tillgängligt trådlöst nätverk inom räckhåll (se bruksanvisningen för mer information om funktionen för platsförfrågning). Om trådlös säkerhet är aktiverat för ditt nätverk, måste du konfigurera säkerhetsinställningarna i din M-302 (se bruksanvisningen).

Viktig information

Federal Communications Commission (FCC) Tillkännagivande om interferens

- 802.11g trådlös LAN-adapter har testats enligt FCC:s exponeringskrav (specifik absorptionsfrekvens)
- Utrustningen efterlever FCC:s gränser för RFstrålningsexponering som fastslagits för en okontrollerad miljö, under 47 CFR 2.1093 paragraf (d) (2).
- Denna sändare får inte samplaceras eller användas i samband med någon annan antenn eller sändare Se bruksanvisningen för allmänna FCC-deklarationer.

Procedur för att visa en produkts certifikat

1 Gå till www.zyxel.com

- 2 Välj din produkt från rullgardinslistrutan på ZyXEL:s hemsida för att gå till denna produkts sida
- Välj det certifikat du vill titta på från denna sida.

繁體中文

關於您的 ZvXEL M-302 ZyXEL M-302 是桌上型電腦專用的無線網路配接器

設備安裝需求

在安裝之前,請確認您的電腦或筆記型電腦符合下列的

- CPU Pentium II 366MHz 或以上規格
- •至少128 MB RAM (建議 64 MB) •至少20MB可用的硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 一個 32-bit PCI 插槽
- Windows 2000 或 Windows XP 中任一作業系統

如果您的電腦先前安裝過 Funk Odyssey Client 軟體,

在安裝本驅動程式前,請先移除安裝。 表您已經連接到無線網路

0

ZyXEL 公用程式安裝

ZvXEL

12

Tools

M-302

瀏覽)選擇其他目錄

插座拔掉電源線

裝中取出 M-302

PCI 插槽完全密合

硬體安裝

4 按 Install(安裝)完成安裝程序。

請依照以下步驟將 M-302 安裝至您的電腦上。

1 儲存你的工作文件以及關閉所有的程式。

如果您要在 Windows XP 下使用 Wireless Zero Configuration (WZC),請參閱 Windows XP 使用者注意 事項

1 將隨附光碟片置入 CD-ROM 光碟機。以下畫面顯示

時,按一下 Setup (設定)。如果沒有顯示該畫面 請找出 autorun.exe 再按兩下。

< Back Next>

3 按 Next(下一步)接受預設的安裝路徑或按 Browse(

2 關閉電腦及其週邊設備(例如印表機),然後從電源

3 如果您有防靜電手環請戴上,或可觸摸接地的金屬

物件,以做好接地準備。打開電腦外殼,然後從包

4 將 M-302 插入到一個可用的 PCI 插槽, 確認 M-302 與

5 使用檔板的螺絲將 M-302 鎖緊在電腦的機殼上

下列的安裝程序與所有 Windows 版本相似

0

2 出現歡迎視窗,按 Next(下一步)。

插入 M-302 之前必須先安裝 ZyXEL 公用程式。

6 確認天線已鎖定在 M-302 上。讓天線向上指



7 装上電腦外殼並接上電源,然後開啓電腦 8 如果插入正確, M-302 的指示燈會亮起。

ZyXEL 無線設定工具安裝之後,右邊的圖示會 出現在電腦的系統列上(通常位於桌面底部)。



如果2 圖示呈現綠色及 / 或是桌面上出現以下圖示,代



ZyXEL 公用程式圖示

Connected to: CPE_5548_00 Signal Strength: Excellent

裝的話) 或安裝驅動程式即可。

• 只安裝驅動程式,

問題排除

公用程式

(請參閱《使用手冊》)。

設計之特性及功能

擾時方得繼續使用

輻射信電機設備之干擾

如何杳闇產品的認證

取產品名字

定無線網路

請參閱《使用手冊》,了解如何設定安全設定或連接到特

Windows XP 使用者注意事項

如果要使用 WZC, 請停用 ZyXEL 公用程式 (如果有安

• 若要停用 ZyXEL 公用程式,用滑鼠右鍵按一下Z圖 示再選取 Use Windows Zero Configuration (使用 Windows Zero Configuration)。若要再次啓動 ZyXEL 公用程式,按兩下Z圖示再按一下 OK (確定)

1 依照硬體安裝步驟將 M-302 插入電腦。。如果插入 正確, M-302 的指示燈會亮起 2 尋找新硬體精靈視窗會出現。(在 Windows XP SP2 中,請選取不,這次不要,再按一下下一步。) 3 請選擇從清單或指定位置安裝,然後按下一步。

4 將隨附的光碟置入光碟機中,選擇**搜尋可卸除式媒** 體(軟碟, CD-ROM…)然後按下一步

5 在最後一個精靈畫面中按一下完成,結束安裝。

Windows 未自動值測到 M-302。

•如果安裝公用程式後, M-302 上的指示燈沒有亮起, 請確認 M-302 是否正確插入。 •如果 2 圖示沒有顯示,請解除安裝公用程式,再重新

安裝一次。請參閱《使用手冊》,了解如何解除安裝

·如果您的 M-302 沒有連接到無線網路,請確認傳輸範 圍之內是否有可用的無線網路(請參閱《使用手冊》 取得有關勘察網路功能的詳細資訊)。如果該網路的無 線安全措施已經啓動,您必須在 M-302 設定安全設定

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通 信;經發現有干擾現象時,應立即停用;並改善至無干

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

1 請到 ZyXEL 網站 www.zyxel.com。

2 請在 ZyXEL 首頁的產品頁面上,透過下拉式選單選

3 從這個頁面上選擇你想查閱的產品認證